

日進キャンパス

1

【グラウンド・クラブハウス】

東門へ避難する人々が殺到
倒木、門扉、フェンスの倒壊
道幅が狭く上り坂
クラブハウスの耐震性

避難場所

第1グラウンド
までの経路

2

【図書館】

緊急時の自動ドアの開閉
移動式大型モニターの転倒
書架の転倒、本の落下
救助袋書架の転倒
ブックトラック(台車)の自走

急傾斜地崩壊危険箇所

一時避難場所

3

【バス停～7号館付近】

外壁のガラス落下
バス停付近の倒木
バス停の山側にある有刺鉄線
グレーチングや落ち葉で雨天時は滑る
歩道の段差

第2グラウンド
までの経路